

ПАНЕЛЬ SENS SR-KN3521-IN BLACK

- ↗ KNX/EIB
- ↗ Цветной сенсорный дисплей 3.5" с большими углами обзора
- ↗ Широкие возможности управления



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Встраиваемая настенная панель с цветным емкостным сенсорным TFT-экраном предназначена для отображения текущего состояния и оперативного управления исполнительными устройствами по предварительно запрограммированным групповым адресам и функциям.
- 1.2. Использует стандартный цифровой протокол управления KNX и совместима с сертифицированным оборудованием KNX различных производителей: ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ZENNIO и многих других.
- 1.3. Сертификация KNX/EIB.
- 1.4. Ключевые возможности:
 - ↗ До 9 рабочих столов (шаблонов экрана);
 - ↗ До 8 виртуальных кнопок на каждом рабочем столе;
 - ↗ До 32 логических функций [AND/OR/XOR] для двух групповых адресов;
 - ↗ Включение/выключение/диммирование;
 - ↗ Управление шторами/жалюзи;
 - ↗ Управление сценами, в том числе с возможностью сохранения;
 - ↗ Готовые шаблоны типовых функций/виджетов (для управления RGB-источниками света, климатом, кондиционированием, аудиоплеером, контролем качества воздуха);
 - ↗ Возможность создать настраиваемую кнопку со своими заданными функциями и до 6 объектов связи, каждый со своими параметрами телеграмм;
 - ↗ Большое количество встроенных иконок для кнопок, возможность использовать пользовательские иконки и создавать подписи на русском языке;
 - ↗ Встроенный динамик;
 - ↗ Встроенный датчик температуры.
- 1.5. Программирование при помощи MicroSD-карты и ПО «ConfigurationTool».
- 1.6. Монтаж в стандартную монтажную коробку.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания на клеммах KNX/EIB	DC 21–30 В
Напряжение питания на клеммах AUX	DC 12–30 В
Потребляемый ток от шины данных KNX/EIB	<12 мА
Потребляемая мощность от шины KNX/EIB	<0,36 Вт
Потребляемая мощность от линии AUX	<6 Вт
Количество каналов управления	мультиканальный
Подключение к шине KNX/EIB	стандартный терминал, черный/красный
Подключение к линии AUX	стандартный терминал, серый/желтый
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха	-5...+45 °C
Габаритные размеры	86×86×45 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Отделите функциональную верхнюю панель (модуль приложений) от шинного соединителя (BCU).
- 3.3. Подключите шину данных KNX (красный и черный провода в кабеле KNX) и шину дополнительного питания AUX (серый и желтый провода в кабеле KNX) к соответствующим клеммным колодкам, соблюдая полярность и цвета проводов, как показано на Рисунке 1. Для питания шины KNX используйте специализированный блок питания KNX ARJ-KN301CC-DIN или аналогичный.

Разъем модуля приложений [внешней панели]




Рисунок 1. Схема подключения панели.

- 3.4. Закрепите BCU в монтажной коробке.
- 3.5. Создайте проект визуализации в ПО «ConfigurationTool» с групповыми адресами согласно проекту ETS. Сохраните свой проект в каталог по умолчанию. В процессе сохранения переименуйте файл проекта визуализации из *untitled.prj* в *project.prj* и нажмите OK. После сохранения в каталоге появится папка *project* с файлами проекта и загрузочный файл *project.prj*.
- 3.6. Затем скопируйте сохраненные файлы проекта на MicroSD-карту, отформатированную в FAT32, емкостью НЕ БОЛЕЕ 2 ГБ. На MicroSD-карте должен быть только файл *project.prj* и папка *project*. Больше никаких файлов на карте быть не должно. Вставьте карту памяти в картоприемник на нижней грани ранее снятой сенсорной панели.
- 3.7. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.8. Для правильной работы панели в инсталляции необходимо выполнить настройку BCU: задать физический адрес устройства нашине (заводской адрес устройства 15.15.255) и в настройках прикладной программы выбрать тип контроллера «RS-485». Прикладное программное обеспечение панели (*.VD4) поддерживает ПО ETS не ниже версии 3.X.
- 3.10. Включите питание шины KNX и основного оборудования.
- 3.11. Загрузите прикладную программу из ПО ETS в устройство:
 - ↗ Посредством диалога загрузки в ПО ETS инициируйте процедуру загрузки прикладной программы.
 - ↗ Коротко нажмите кнопку PROG на передней панели BCU для перевода устройства в режим программирования. При этом индикатор состояния шины KNX начнет мигать красным, начнется загрузка программы.
 - ↗ По окончании загрузки и после автоматической перезагрузки устройства убедитесь, что индикатор шины мигает зеленым цветом. Это будет означать, что прикладная программа записана корректно и устройство готово к работе.

- 3.12. Установите сенсорную панель со вставленной картой MicroSD на закрепленный в монтажной коробке ВСУ. При включении на панели появится вопрос «Update data now?». Для загрузки созданного проекта визуализации нужно нажать кнопку «V».
- 3.13. Проверьте работу оборудования согласно проекту.

Примечание.

В связи с периодическим обновлением версий прошивок, работа устройства может незначительно отличаться от описанной. Дополнительную информацию по настройке устройства Вы можете найти на сайте arligh.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ Эксплуатация только внутри помещений.
- ↗ Температура окружающего воздуха от –5 до +45 °C.
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Если температура корпуса во время работы превышает +70 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.

4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов.

4.6. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования.

Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет невозможен.

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Панель не включается, дисплей не светится.	Отсутствует или несоответствующее напряжение блока питания.	Проверьте и приведите в соответствие с номинальным питающим напряжением.
Панель включилась, но управление не выполняется.	Не загружена или загружена некорректная управляющая программа.	Загрузите корректную управляющую программу.
	Обрыв или короткое замыкание на шине KNX.	Найдите и устранимте обрыв или короткое замыкание.
	Большая дистанция между устройствами на шине KNX или некачественный шинный кабель.	Используйте KNX-IP шлюзы на длинные дистанции. Замените кабель.



Более подробная информация о конвертерах представлена на сайте arligh.ru